

40115 | 40116 | 40117



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_ PARALELAS PARA REHABILITACIÓN
- \_ Soportes y barras paralelas de tubo de acero pintado
- \_ Regulables en altura
- \_ Base de madera de haya barnizada

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_ REHABILITATION PARALLEL BARS
- \_ Painted steel standing support and parallel bars
- \_ Adjustable in height
- \_ Beech tree wood base

<b>40103</b>	120	60	132	50	0,95
Escalera/Stair <b>40109</b>	140	66	130	45	1,20
Rampa/Ramp <b>40109</b>	200	66	70	50	0,92
<b>40115</b>	250	50	75	25	-
<b>40116</b>	300	50	75	28	-
<b>40117</b>	350	50	75	31	-

40109



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_ ESCALERA CON RAMPA
- \_ Estructura de tubo acero pintado
- \_ Compuesta por dos módulos para ejercicios de marcha
- \_ Dispone de cuatro peldaños y rampa con material antideslizante
- \_ Los dos módulos disponen de barandillas de protección y ayuda
- \_ Regulable en altura

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_ STAIRS WITH RAMP
- \_ Painted steel Structure
- \_ Consisting in two blocks for walking exercises
- \_ It has four steps and a non-sliding material ramp
- \_ Both blocks are equipped with handrails for protection and help
- \_ Adjustable in height